

±0

取扱説明書(保証書)


2.5R Thermo-Hygrometer

ZZS-R010

2.5R 温度・湿度計

お買い上げいただき、末にごにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。ご使用の前に「安全に正しくお使いいただくため」をお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

2 各部の名称



3 設置場所について

室内の温度・湿度を正確に計る為、直射日光の当たるところや、冷暖房器具、加湿・除湿器具などの近くは避け、空気が良く循環する場所を選び、通気穴をふさがないように背面に隙間を開けて設置してください。

※ 温度・湿度計は、設置してから約1～2時間後に正しい目盛を示します。

4 製品仕様

- 湿度計
・ センサ: バイメタル式EX湿度センサ
・ 測定範囲: 表示目盛範囲
・ 精度: ±1℃ (-20℃～+40℃) ±2℃ (左記以外)
● 湿度計
・ センサ: バイメタル式EX湿度センサ
・ 測定範囲: 表示目盛範囲
・ 精度: ±3%RH (30%～75%)
● 外形寸法: W58.5mm x H58.5mm x D29.3mm
● 付属品: 取扱説明書(本書)

この温度・湿度計は家庭用計器としては極めて高精度の仕様で製造されており、ご家庭での一般的なご使用においては相当期間にわたり信頼できる品質でつくられています。計測器の特性上、年月の経過とともに徐々に精度が劣化することは避けられません。万一、ご使用後数年を経過し、精度の再調整をご希望の場合は、±0生活家電修理・技術センターにご連絡頂ければ、実費にて承ります。(再調整は通常20～30日位で、お預かりする商品の往來運賃と再調整費用はお客様ご負担となります。新品をお求め頂いた方が費用が少ない場合もありますのでご了承ください。)

※ 計測誤差の精度は時間の経過とともに徐々に変化しますので、厳しい精度を要求する工業用計測器などの専門計測器は、通常1年～3年毎に校正(精度を調整し直すこと)をし、使用することが計測法などで義務づけられています。

湿度(℃)・湿度(%RH)について
■ 適温 18～25℃、適湿度 40～65%RH
最近では冷暖房器具の普及で、室内の冷やし過ぎや暖め過ぎを健康を害する方も多いため、外気との温度差は、最大5℃前後が健康上望ましい状態です。ご家族の健康管理に、省エネに、温度・湿度計を快適ならしげづくりにお役立てください。

保証書(持込修理)
2.5R 温度・湿度計 形名: ZZS-R010
★お客様名前 様 ★電話番号 () -
★ご住所 市 区 丁目 番 号
★取扱販売店名、住所、電話番号
★お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げ日から1年間

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
無料修理規定
1. お買い上げの日から上記無償期間中に、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、下記の保証規定により±0生活家電修理・技術センターにて無料修理いたしますので、本保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
2. 保証期間中でも次のような場合には有料修理となります。
イ、使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ、お買い上げ後の落下、載置、取扱いの不注視等による故障または損傷。
ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
ニ、業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ、本書の提示がない場合。
ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
ト、消耗品品の交換、仕様変更など
3. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様の負担となります。
4. ご転居の場合や、ご購入商品の修理のご依頼は、±0生活家電修理・技術センターにご相談ください。
5. 本書は日本国内にのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、±0生活家電修理・技術センターにお問い合わせください。
● 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

個人情報のお取り扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますのであわせてご了承ください。

5 アフターサービスについて

- 保証書(この取扱説明書に印刷されています)
● この商品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの上と大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
■ 修理を依頼されるときは
● 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0生活家電修理・技術センターにお申し付けください。
● 保証期間が過ぎているときは、下記の±0生活家電修理・技術センターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

お客様ご相談窓口のご案内
修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記にご連絡ください。
±0生活家電修理・技術センター 0570-01-5380
〒399-8102 長野県安曇野市三穂温3868 FAX: 0570-07-5380

±0製品に関するお問い合わせは・・・
±0コミュニケーションセンター 0570-01-5300
〒399-8102 長野県安曇野市三穂温3868 FAX: 0570-07-5380

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。(注)なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが一般の電話が携帯電話をご利用ください。

1 安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


- 注意
● 精密機械ですので乱暴に扱ったり、強いショックは与えないでください。
● 分解して内部に触れたり、調整したりしないでください。
● ホコリや水分が付くと正確な表示をしなくなる恐れがありますので、直接蒸気を当てたり、息を吹き込むことはしないでください。
● この製品は防水構造にはなっていませんので、水や飲料など液体がかかる場所での使用や保存はさけてください。
● お手入れにはかわいた柔らかい布を使用してください。揮発性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などを使用すると、変質したり色が変わったりすることがあります。

ご注意

- 本製品は業務用の計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性を良くご理解の上お使いください。
● 万一、お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生じた故障その他の不具合またはこの製品の使用によって生じた損害、逸失利益について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

発売元 プラスミナスゼロ株式会社 http://www.plusminuszero.jp ©PLUS MINUS ZERO CO., LTD.2008
〒107-0062 東京都港区南青山5-10-13 コパージュ南青山ビル2F 発行年月 08年02月 Printed in JAPAN

2 Component names



3 Installation location

In order to accurately gauge the temperature and humidity in a room avoid placing this product in locations exposed to direct sunlight or close to air conditioners, humidifiers, or dehumidifiers. Place the product in a well ventilated area ensuring that there is space behind the product so that the ventilation hole is not blocked.

● The thermometer and hygrometer will display accurate readings one or two hours after installation.

4 Specifications

- Thermometer
- Sensor: Bimetallic EX temperature sensor
- Measuring range: display reading range
- Accuracy: ±1℃ (-20℃ to +40℃) ±2℃ (at other temperatures)

2 Component names

- Hygrometer
- Sensor: Bimetallic EX humidity sensor
- Measuring range: display reading range
- Accuracy: ±3%RH (30% to 75%)
● External dimensions: 58.5mm(W) x 58.5mm(H) x 29.3mm(D)
● Accessory: User guide (this document)

Accuracy

This thermometer and hygrometer have been manufactured as a scale for household use according to highly accurate specifications. While it is dependable and reliable in reading for general household use for a reasonable period of time, with time the accuracy of the scale will gradually and unavoidably deteriorate due to the nature of the scale. Customers wishing to readjust the accuracy of the scale after a number of years of use should contact ±0 Customer and Electronics Service and Support Center at their own cost. (Correction work will take between 20 and 30 days. Customers are responsible for the cost of having the product returned to them and for the work involved in adjusting the accuracy. Please note that in certain cases purchasing a new product may cost less than repairing an old product.)

● With time, the accuracy of the scale will gradually vary. Thus, specialist scales such as industrial scales that demand a high degree of accuracy is required in the Measurement Law to be normally corrected (accuracy readjusted) once every one to three years.

Temperature (°C) and Humidity (%RH)

● Optimum Temperature 18-25°C, Optimum Humidity 40-65%RH
In recent years the use of air conditioners has become wide spread and many people have damaged their health due to making their rooms too cold or too hot. In order for customers to maintain their health, we recommend that temperatures be set to a maximum of 5°C warmer or cooler than the outside temperature. Please use the thermometer and hygrometer to create a comfortable living environment, maintain you and your family's health, and as a way of saving energy.

● Humidity varies with location.
Humidity refers to the degree of dryness of the air. Moisture is constantly present in the air, and in general, when the weather worsens, the air becomes damp while air becomes dry after a spell of sunny weather. Such moistness is referred to as humidity, and relative humidity expressed as a percentage (%RH) is used to compare the amount of moisture and saturated water vapor ordinarily present in the air. Rooms tends to have well ventilated areas and stuffy corners due to air moving in "blocks", and thus, humidity can vary somewhat even within the same room. The thermometer and hygrometer will measure the temperature and humidity in the area in which the product is placed and as a result, the temperature and humidity readings may vary slightly to figures given by weather forecasts broadcast on television etc.